## 空間放射線量測定結果

町では、7月より町内公共施設16か所において、定期的に6回の空間放射線量測定を行ってきました。

今回、町で放射線測定器を購入したことに伴い、すべての公園について空間放射線量の測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。

なお、測定結果については、全地点で国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告する平常時の目安である 年間1ミリシーベルト(毎時0. 19マイクロシーベルト)を下回りました。

【測定日】 平成23年10月26日~平成23年11月15日

【測定機器】 富士電機㈱ シンチレーションサーベイメータ(NHC7)

【測定方法】機器(数値)が安定する30秒経過後から10秒ごとに5回数値を読み取った平均値です。

No.	施設名	実施日	天候	測定時間	高さ	測定值
	古里公民館脇児童遊園地	11/14			5cm	0.112
1			晴れ	9:25	50cm	0.089
					1m	0.078
	古里消防車庫脇児童遊園地	10/31	晴れ		5cm	0.081
2				10:19	50cm	0.070
					1m	0.059
<u> </u>	  吉田宗心寺内児童遊園地				5cm	0.092
3		11/14	晴れ	9:37	50cm	0.110
					1m	0.097
	  越畑第1公民館脇児童遊園地				5cm	0.103
4	医视第   公氏明腧光重斑图地	11/14	晴れ	9:04	50cm	0.095
					1m	0.084
	越畑第3公民館脇児童遊園地	11/14	晴れ	9:14	5cm	0.101
5					50cm	0.083
					1m	0.084
	勝田農村センター脇児童遊園地	11/14	晴れ	9:45	5cm	0.084
6					50cm	0.087
					1m	0.069
	勝田集会所脇児童遊園地	11/14	晴れ	10:35	5cm	0.094
- 7					50cm	0.082
					. 1m	0.075
	志賀1区ゲートボール場脇児童遊園 地	11/15	晴れ	11:19	5cm	0.071
8					50cm	0.060
					1m	0.063
	志賀第1集会所脇児童遊園地				5cm	0.070
9	心实力,不及川顺儿至烟囱也	10/31	晴れ	8:55	50cm	0.070
					1m	0.071
	志賀2区第1公園内児童遊園地	11/15	晴れ	8:57	5cm	0.097
10					50cm	0.079
					1m	0.073

No.	施設名	実施日	天候	測定時間	高さ	測定値
	川島ウン人教育旧老米国地				5cm	0.091
11	川島自治会館裏児童遊園地	11/15	晴れ	9:14	50cm	0.070
		·	-		1 m	0.076
					5cm	0.098
12	川島地区運動場脇児童遊園地	11/15	晴れ	9:27	50cm	0.068
	1				1 m	0.062
	川島公民館脇児童遊園地				5cm	0.070
13	川岛公民品励光里班图地	11/15	晴れ	9:22	50cm	0.067
					1m	0.066
	川島団地内児童遊園地				5cm	0.093
14		11/15	晴れ	13:40	50cm	0.085
					1m	0.064
	  川島明星食品工場前児童遊園地				5cm	0.069
15		10/31	晴れ	14:12	50cm	0.071
		,			1m	0.061
•	  平沢METS内児童遊園地	•			5cm	0.094
16	T N C M L T O P 1 J L 主 血 因 地	11/15	晴れ	10:40	50cm	0.095
					1m	0.080
	  東昌寺内児童遊園地	·			5cm	0.068
17	木田で行び主処囚心	11/14	晴れ	15:38	50cm	0.063
	·				1m	0.056
	  菅谷自治会館脇児童遊園地			·	5cm	0.099
18		11/15	晴れ	9:51	50cm	0.079
					1m	0.073
	  平沢児童遊園地		_		5cm	0.083
19	「八儿主処囚心	11/15	晴れ	10:33	50cm	0.069
					1m	0.067
	  千手堂2区集会所脇児童遊園地				5cm	0.089
20		11/15	晴れ	10:25	50cm	0.070
					1m	0.064
	<b>菅谷神社内児童遊園地</b>				5cm	0.070
21		11/15	晴れ	10:09	50cm	0.066
					1m	0.064
	菅谷女性会館テニスコート裏児童遊				5cm	0.068
22	園地	10/31	晴れ	14:31	50cm	0.059
					1m	0.058
	千手堂構造改善センター裏児童遊園				5cm	0.070
23	地	11/15	晴れ	13:17	50cm	0.067
					1m	0.064
	  遠山児童遊園地		晴れ	11:40	5cm	0.091
24		11/14			50cm	0.083
					1m	0.073

No.	施設名	実施日	天候	測定時間	高さ	測定値
					5cm	0.108
25	八幡神社内児童遊園地	10/31	   晴れ	15:29	50cm	0.085
		1			1m	0.085
26					5cm	0.064
	大蔵神社内児童遊園地 	11/14	   晴れ	11:23	50cm	0.056
					1m	0.060
	相当了奔钥车也归奔游房地	·			5cm	0.062
27	根岸子育観音内児童遊園地	11/14	晴れ	11:16	50cm	0.063
					1m	0.057
					5cm	0.075
28	将軍沢明光寺内児童遊園地 	11/14	晴れ	11:06	50cm	0.068
					1m	0.067
	  白山神社前児童遊園地				5cm	0.074
29		10/31	晴れ	15:53	50cm	0.072
					1m	0.071
	  川島市海道児童遊園地				5cm	0.050
30	川田川がほとりと主心因と	11/15	晴れ	9:40	50cm	0.055
					1m	0.059
	  菅谷公園	10/26	晴れ		5cm	0.064
31				11:27	50cm	0.060
					1m	0.060
	東側公園	11/14	曇り	16:09	5cm	0.080
32					50cm	0.071
					1m	0.073
	蜻蛉橋下緑地		曇り	16:54	5cm	0.091
33		11/14			50cm	0.088
					1m	0.069
	  蜻蛉橋上緑地	11/14	曇り	16:49	5cm	0.088
34	and Sector Treatment dather treat				50cm	0.073
	·				1 m	0.071
	  鶴巻コミュニティ公園		晴れ		5cm	0.091
35		11/14		10:26	50cm	0.096
<u> </u>					1m	0.086
2.5	東側小公園	4444	<b></b>	, , , , ,	5cm	0.098
36		11/14	曇り	16:34	50cm	0.094
					1 m	0.085
0.7	吹上緑地	11/14	曇り	15:58	5cm	0.094
37					50cm	0.076
					1m	0.070
00	向原緑地	11/14	曇り	16:04	5cm	0.104
38					50cm	0.084
					1 m	0.079

No.	施設名	実施日	天候	測定時間	高さ	4 <u>/ 6</u> 測定値
	+ 1911 L 43 Lth				5cm	0.088
39	東側上緑地	11/14	曇り	16:14	50cm	0.080
					1m	0.080
40	± /01 +1 +3 1-14				5cm	0.097
	東側中緑地	11/14	曇り	16:18	50cm	0.078
					1m	0.074
	東側下緑地				5cm	0.092
41		11/14	曇り	16:23	50cm	0.095
					1m	0.076
Ì	蝶の里公園				5cm	0.059
42	球の主な医	10/26	晴れ	15:26	50cm	0.056
	· ·				1m	0.049
	  新田沼公園		*		5cm	0.087
43		11/14	曇り	16:40	50cm	0.078
					1m	0.072
	  広野2区公園				5cm	0.099
44		11/15	晴れ	11:08	50cm	0.083
					1m	0.073
	花見台第1公園		晴れ	9:32	5cm	0.069
45		10/26			50cm	0.069
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				1m	0.072
	  花見台第2公園			11:33	5cm	0.101
46		10/31	晴れ		50cm	0.087
					1m	0.087
	吹上公園	11/14	晴れ	15:50	5cm	0.077
47					50cm	0.067
					1m	0.063
	志賀2区第1公園	44/4-			5cm	0.078
48	·	11/15	晴れ	9:03	50cm	0.083
			·		1m	0.066
1	あいあい公園	44/44	n≠ 1-	1	5cm	0.103
49		11/14	晴れ	15:45	50cm	0.085
·					1m	0.070
50	蝶の里公園緑地	11/15	ロ主 よっ	10.07	5cm	0.094
ا		11/15	晴れ	13:27	50cm	0.083
					1m	0.073
51	鶴巻運動公園	11/15	味わ	10.54	5cm	0.060
31		11/15	晴れ	10:51	50cm	0.060
			晴れ		1m	0.055
52	せせらぎ水路	11/14		14:01	5cm	0.074
52		11/14			50cm	0.074
					1m	0.069

	P	.,	<u></u>			5/6
No.	施設名	実施日	天候	測定時間	5高	測定値
	  平沢土地区画整理地内第1号公園				5cm	0.096
53	一	11/14	晴れ	13:48	50cm	0.095
					1m	0.089
	平沢土地区画整理地内第2号公園				5cm	0.057
54		11/14	晴れ	14:27	50cm	0.056
		. "			1m	0.055
	平沢土地区画整理地内第3号公園				5cm	0.063
55	一一八工地区画是在地内第05五国	11/14	晴れ	13:20	50cm	0.074
					1m	0.061
	  平沢土地区画整理地内第1号緑地		-		5cm	0.062
56	一个八工地区画是连地内第一方称地	11/14	晴れ	13:54	50cm	0.060
					1m	0.066
	平沢土地区画整理地内第2号緑地				5cm	0.080
57	十八工地区画金连地内第2号称地	11/14	晴れ	14:09	50cm	0.096
					1m	0.084
					5cm	0.088
58	平沢土地区画整理地内第3号緑地	11/14	晴れ	13:27	50cm	0.060
					1m	0.064
	平沢土地区画整理地内第4号緑地		晴れ	13:13	5cm	0.101
59		11/14			50cm	0.082
					1m	0.078
	平沢土地区画整理地内第5号緑地	11/14	晴れ	14:15	5cm	0.069
60					50cm	0.066
					1m	0.066
	平沢土地区画整理地内第6号緑地	11/14	晴れ	14:21	5cm	0.065
61					50cm	0.071
					1m	0.060
	77211411				5cm	0.068
62	平沢土地区画整理地内緑地A 	11/14	晴れ	13:40	50cm	0.063
					1m.	0.064
	<b>亚智士地区西敦珊州内纽地区</b>				5cm	0.079
63	平沢土地区画整理地内緑地B	11/14	晴れ	13:34	50cm	0.068
					1m	0.062
	東原第1公園	11/14	_		5cm	0.064
64			晴れ	14:40	50cm	0.061
					1m	0.051
	東原第2公園	11/14	晴れ	14:50	5cm	0.112
65					50cm	0.098
					1m	0.097
	町並がかかいという	10/31	晴れ	14:22	5cm	0.089
66	駅前ポケットパーク				50cm	0.080
					1m	0.069
				<u> </u>		·

No.	施設名	実施日	天候	測定時間	ち高	測定値
	駅西公園				5cm	0.089
67		11/14	晴れ	15:01	50cm	0.068
	·				1m	0.070
	フィットネス21パーク				5cm	0.094
68		10/26	晴れ	9:05	50cm	0.068
	·				1m	0.065